

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 28 日

星期: 四

工程名称: 文安县分布状园及110kV变电站建设

天气: 晴
气温: 12.0-16.0

监 理 工 作 情 况	P2区巡查发现施工人员安全意识模糊, 施工过程中未佩戴安全帽. 已要求施工单位整改	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	银泰 宏太	P2区 内用底部细石砼浇筑. P2区 旗台砼铺贴
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩L.以 王锋
记录人: 王锋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 柏波

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建