

监 理 日 记

天气: 阴
气温: 4~8℃

日期: 2017年12月18日

星期: 一

工程名称: 西昌市西昌光伏电站20W14号光伏逆变器

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查 2. 光伏区敷设3x40mm²高压电缆检查, 合格 3. 光伏区设备接线检查, 合格 4. 光伏区箱变接线检查, 合格 5. 综合接地钢筋绑扎检查, 合格 6. 光伏区桥架盖板安装检查, 合格	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙电力有限公司	施工内容及进度 1. 敷设3x40mm²电缆 20人 2. 设备接线 6人 3. 箱变接线 6人 4. 桥架盖板安装 4人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李伟 叶建庆 王洪		
记录人: 王洪		总监 (总监代表): 李伟

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建