

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 28 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5~15℃

工程名称: 西昌市西溪乡头回寺村2000p渔光棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区做1x4mm ² 电缆标识编码, 检查, 合格 3. 综合场土方回填检查, 合格 4. 综合场混凝土养护, 检查, 合格 5. 光伏区电缆变接线检查, 合格	
施 工 情 况	承包单位 四川锦松电力有限公司	施工内容及进度 1. 做标识编码 4人 2. 土方回填 7人, 机械 1台 3. 混凝土养护 1人 4. 检查接线 2人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保君, 叶良庆, 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李保君