

监 理 日 记()

日期: 2012年12月30日

星期: 六

天气: 阴

气温: 3° ~ 11°C

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20WMP渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 光伏区做电缆标码检查, 合格 3. 综合楼土方回填检查, 合格 4. 综合楼溢流土基护检查, 合格	
施 工 情 况	承包单位 四川锦成电力有限公司	施工内容及进度 1. 电缆标码制作安装, 14人 2. 土方回填7人, 机械7台 3. 溢流土基护, 2人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李伟昆 叶重庆 王洪亮		
记录人: 李洪亮		总监(总监代表): 李伟昆