

监 理 日 记()

日期: 2019 年 01 月 05 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 6~20℃

工程名称: 西昌市西溪乡大田村2000p海光一峰光伏发电中项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 综合楼土方回填检查, 合格 3. 综合楼模板拆除, 检查合格 4. 光伏区围挂旁墙检查, 合格 5. 召开监理例会, 详见 2019-20180105	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦泰电力有限公司	1. 拌楼, 12人 2. 土方回填, 2人 3. 围挂旁墙
其 它 事 项	1. 巡查旁墙 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李俊超, 叶夏东, 王洪亮		
记录人: 王洪亮		总监(总监代表): 李俊超