

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 1 月 30 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 7~19℃

工程名称: 西畴西畴乡光伏扶贫20MW单晶硅光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 综合楼集电柜施工检查合格 3. 综合楼屋顶防水施工检查合格 4. 施工人员未佩戴安全帽	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦成电力有限公司	1. 集电柜施工 17人 2. 屋面防水施工 6人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员	李保君 叶金成 王洪名	
记录人: 王洪名	总监(总监代表): 李保君	