

监 理 日 记 ()

天气: 晴气温: 9~19℃日期: 2018 年 01 月 12 日星期: 三工程名称: 西昌市再溪乡兴园寺水库20MWp渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 施工保坎检查, 合格 3. 综合挡杆造拉支设摸板检查, 合格	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙电力有限公司	1. 开挖保坎基石4.2人, 抚梯12 2. 支模板5人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员		
记录人: <u>王洪君</u> 李保君 叶重庆 文洪君 总监(总监代表): <u>李保君</u>		