

监 理 日 记 ()

日期: 2018年1月26日

天气: 晴

星期: 五

气温: 7°~20°C

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MWp渔光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场巡查 2. 综合挡外措施检查合格 3. 综合挡集块施工检查合格 4. 召开监理例会, 详见 2018-20180126		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	四川锦宏电力有限公司	1. 外挡修路 5人 2. 集块施工 11人	
其它事项	1. 巡查安全 2. 文明施工		
本日现场监理人员: 李保君 叶永庆 王洪亮 记录人: 王洪亮 总监 (总监代表): 李保君			