

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 1 月 27 日

星期: 六

工程名称: 西温市西溪乡光明水库 20MW 渔光一体光伏发电项目

 天气: 晴
 气温: 9~24℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 综合接集线施工检查合格 3. 综合接外排集线施工检查合格	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙电力有限公司	施工内容及进度 1. 集线施工 17人 2. 外排集线 5人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李得东 叶文庆 王其良		
记录人: 李得东		总监 (总监代表): 李得东