

监 理 日 记()

日期: 2016年01月26日

星期: 四

天气: 晴
气温: -8~20℃

工程名称: 西昌市西溪镇村20MW渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场检查 2. 综合排管沟施工检查合格 3. 综合排外排管沟施工检查合格 4. 检查发现, 现场施工人员在高空作业时, 没有正确佩戴安全带, 已下联系单, 详见 2476-20180124-B	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦成电力有限公司	1. 集电管沟 27人 2. 保温 5人
其它事项	1. 注意防火 2. 文明施工	
本日现场监理人员	李得君 叶重庆 王波	
记录人: 王波	总监 (总监代表): 李得君	