

监 理 日 记 ()

 天气: 晴
 气温: 2~19℃
日期: 2018 年 1 月 19 日星期: 一工程名称: 西昌市西溪乡兴隆村20MW渔光互补光伏发电工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查 2. 综合挡墙坝体施工检查合格 3. 综合挡屋顶防水施工检查合格	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙电力有限公司	施工内容及进度 1. 堡坎施工 17人 2. 屋顶修建 5人
其 它 事 项	1. 整改完工 2. 文明施工	
本日现场监理人员: <u>李得君 叶重庆 王洪云</u>		
记录人: <u>王洪云</u>		总监(总监代表): <u>李得君</u>

