

监 理 日 记

天气: 阴
气温: 4-11

日期: 2018年01月31日

星期: 三

工程名称: 西蜀市南溪乡兴利奇水身修20mm防渗一件光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视; 2. 管理区围网修筑检查 3. 现场安全文明检查; 4. 屋面防水施工检查;	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙电力有限公司	1. 管理区修筑; 2. 综合楼屋面防水施; 3. 石头等修筑材料进场; 4. 修筑施工18人; 5. 防水施工5人;
其它事项	由业主组织进行安全文明检查,落实春节期间安保工作	
本日现场监理人员		
记录人: 叶德秋		
总监 (总监代表): 卢洪章		

江苏省建设厅监制

