

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2018年3月15日

天气: 晴

气温: 12~22℃

星期: 四

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MWp渔光一体光伏发电项目

|                            |                                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 整理资料<br>2. 内墙涂刷腻子检查合格<br>3. 督促总包材料进场进度. |                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br>四川<br>锦华<br>电力<br>有限<br>公司         | 施工内容及进度<br>1. 综合楼内墙涂刷腻子. 3人<br>2. 材料进场朋友跟进 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1. 注意安全<br>2. 文明施工                         |                                            |
| 本日现场监理人员: 李伟君 叶集民 王洪君      |                                            |                                            |
| 记录人: 王洪君 总监(总监代表): 李伟君     |                                            |                                            |