

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 3 月 22 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 10°~26°

工程名称: 西昌市西溪乡大田寺水库20MWp渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 综合排墙体涂刷腻子. 检查. 合格 3. 综合排水电管敷设. 检查. 合格	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙电力有限公司	1. 综合排涂刷腻子 7人 2. 综合排水电管敷设 2人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李得君 叶重庆 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监 (总监代表): 李得君