

监 理 日 记()

日期: 2012年3月25日

星期: 17

天气: 12⁺
气温: 12~17^{°C}

工程名称: 西宁市西宁市兴同寺水库20MW溢流发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 综合楼墙体涂刷腻子检查, 合格 3. 综合楼厨房、卫生间墙体抹平检查, 合格 4. 屋面水不漏, 墙面消缺。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦宏电力有限公司	1. 墙体涂刷腻子 51 2. 厨房、卫生间施工 21 3. 屋面、水不漏消缺 11
其 它 事 项	1. 注意安全。 2. 文明施工	
本日现场监理人员 李伟君 叶重庆 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李一伟君