

B7

监 理 日 记()

日期: 2018年3月23日

天气: 阴

星期: 五

气温: 12~20℃

工程名称: 西昌市西溪乡大田水库20MWp渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 综合捞墙体涂刷腻子检查合格 3. 综合捞水电管线穿设检查合格 4. 召开监理例会, 详见监理会议纪要-20180323	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙电力有限公司	1. 综合捞涂刷腻子 7人 2. 水电管线穿设 2人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保强 叶金庆 王波表		
记录人: 王波表		总监(总监代表): 李保强

江苏省建设厅监制