

监 理 日 记()

B7

日期: 2018年 4月 7日

星期: 六

天气: 阴

气温: 17~20℃

工程名称: 昆山市周庄镇东亭村20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 综合 护 坡 砌 筑 检查. 合格 3. 综合 挖 卫 生 间 贴 瓷 砖 检查合格	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川锦龙电力有限公司	1. 护坡砌筑 5人 2. 瓷砖粘贴. 3人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员	李伟君 叶季康 王洪喜	
记录人: 王洪喜	总监 (总监代表): 李伟君	