

B7

监 理 日 记()

日期: 2018年4月13日

天气: 晴

星期: 五

气温: 19°~31°C

工程名称: 五峰市西溪乡尖园水库20MWp渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 综合 挡护 坡砌筑检查 合格 3. 综合 排水井 打设检查 合格 4. 综合 挡厂地平整检查 合格 5. 召开 监理例会, 详见 2018-04-13	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙电力有限公司	1. 护坡砌筑 5人 2. 厂地平整 2人 3. 打设水井 3人
其 它 事 项	1. 安全隐患 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李伟君 叶重友 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监 (总监代表): 李伟君

江苏省建设厅监制