

监 理 日 记()

日期: 2018 年 4 月 14 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 17~26℃

工程名称: 宜兴市西渚乡太湖水库20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 综合楼内墙打磨及梁柱阴阳角找平检查合格 3. 综合楼厂地平整检查 4. 道路挡墙砌筑及养护检查合格 5. 综合楼水井打设检查合格	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦友电力有限公司	1. 综合楼打磨找平 5人 2. 综合楼厂地平整 2人 3. 挡土墙砌筑 6人 4. 生活水井打设 5人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保君 叶建庆 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李保君