

监 理 日 记()

日期: 2018 年 4 月 16 日

天气: 晴
气温: 17°~25°

星期: 一

工程名称: 西昌市西溪乡茨坝水库20MW渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 综合挡外播勒脚施工检查合格 3. 综合挡水泵房播面抹灰找平施工检查合格 4. 生活水井施工检查合格 5. 综合挡厂地平整检查合格 6. 综合挡化粪池施工检查合格	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦龙电力有限公司	1. 外播勒脚施工 5人 2. 水泵房施工 2人 3. 生活水井施工 5人 4. 厂地平整 2人 5. 化粪池施工 2人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李保君 叶重庆 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李保君