

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 12°~28°

日期: 2018 年 4 月 20 日

星期: 五

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 综合措施具安装检查. 合格 3. 综合措施面裙体贴破施工检查. 合格 4. 土方回填检查. 合格 5. 屋面伸缩缝施工. 检查. 合格 6. 召开监理例会. 详见 2018.04.20	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦林电力有限公司	1. 器具安装. 1人 2. 措施施工. 2人 3. 土方回填 2人 4. 伸缩缝施工 1人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: <u>李得君 叶重庆 王洪磊</u>		
记录人: <u>王洪磊</u>		总监 (总监代表): <u>李得君</u>