

监 理 日 记()

日期: 2018 年 4 月 22 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 20°~32°

工程名称: 西昌市西溪乡兴田寺水库 20MW 渔光-储光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 综合楼水泵房腻子涂抹检查, 合格 3. 综合楼走廊、会议室吊顶施工, 检查合格 4. 综合楼屋面分割线处理施工检查合格 5. 消防水箱安装施工检查, 合格 6. 综合楼雨棚板施工检查, 合格	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦泰电力有限公司	1. 涂抹腻子 2人 2. 吊顶 1人 3. 伸缩缝处理 2人 4. 消防水箱安装 2人 5. 雨棚板施工 1人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员: 李伟君, 叶重庆, 王洪磊		
记录人: 王洪磊		总监 (总监代表): 李伟君