

监 理 日 记()

日期: 2018年4月24日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14~29℃

工程名称: 西昌市西溪乡关国寺20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料 2. 综合找排水管道施工检查, 合格 3. 综合找水泵房墙面腻子施工检查合格 4. 综合找走廊、会议室吊顶施工检查合格 5. 综合找门、窗边抹灰施工检查, 合格 6. 水泵房设备基础施工检查, 合格 7. 下监理联系单详见 2018.04.24-12	
施 工 情 况	承包单位 四川锦泰电力有限公司	施工内容及进度 1. 排水管施工 2人 2. 水泵房抹腻子 2人 3. 吊顶施工 1人 4. 门窗抹边 2人 5. 设备基础施工 2人
其 它 事 项	1. 注意安全 2. 文明施工	
本日现场监理人员 李伟晨 叶重庆		
记录人: 王洪磊		总监(总监代表): 李伟晨