

监 理 日 记()

日期: 2018年04月30日

天气: 晴

星期: -

气温: 11-27℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 内部资料整改; 2. 综合楼内装修检查, 要求整体美观整洁, 必须达到要求; 3. 场地平整现场巡视, 要求施工单位按规范要求落实到位; 4. 检查室内施工垃圾, 要求将多余的材料归整到位, 垃圾清理干净; 5. 安全检查, 排查安全隐患, 安全帽必须按要求佩戴。	
施 工 情 况	承包单位 四川锦龙电力有限公司	施工内容及进度 1. 场地平整, 人数: 2人 2. 室内墙面消缺, 人数: 2人 3. 室内地砖、踢脚线消缺, 人数: 1人 4. 室内给排水系统, 人数: 1人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 叶能秋 李保君		
记录人: 叶能秋		总监 (总监代表) 李保君

江苏省建设厅监制

