

# 监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡云国青水库20MW渔光一体光伏发电项目

|            |                                                         |                 |     |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2018年05月19日 星期六                                         | 气候              | 晴   | 气温 | 15-30℃ |
| 监理人员动态:    | 巡视、检查                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:   |                                                         |                 |     |    |        |
| 施工机械动态:    |                                                         |                 |     |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 光伏区组件安装整改。<br>2. 由于 <sup>区</sup> 小块区未到场, 光伏区也不能大面积施工 |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题    |                                                         |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                                                         |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 对现场误工人数进行盘点, 详见“现场组件安装人员到场清点记录”                         |                 |     |    |        |
| 记录人        | 叶重永                                                     | 总监签阅            | 李保君 |    |        |

