

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库 20MW 渔光一体光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 21 日 星期一	气候	晴	气温	15-35℃
监理人员动态: 检查、巡视、人数清点		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 升压站图纸刚出, 分包单位正在按图施工 2. 光伏区压块未到待工;				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 监理内部资料整理 2. 现场该工人数清点				
记录人	叶康秋	总监签阅	李保君		

