

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴国乡水能 20MWp 渔光一体光伏电站项目

日期	2018年5月22日 星期二	气候	阴	气温	18-26℃
监理人员动态:	巡视、检查				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度部位情况	1. 升压站待工 2. 光伏组件安装待工, 等待压块到场, 现场组件二次搬运				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	监理内部资料整理; 没工人数据清点				
记录人	叶黎秋	质量总监	总监签阅	李伟君	



由 扫描全能王 扫描创建