

# 监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡农村饮水安全工程2011年项目一期供水发电项目

|            |                                                        |                                     |     |    |        |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2018年05月24日 星期四                                        | 气候                                  | 晴   | 气温 | 15-32℃ |
| 监理人员动态:    | 检查、巡视                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>27#组杆到场的20#杆 |     |    |        |
| 施工方人员动态:   |                                                        |                                     |     |    |        |
| 施工机械动态:    |                                                        |                                     |     |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 升压站处于报价, 未正式施工。<br>2. 压块未到, 组杆无法展升安装。<br>3. 组杆到场卸货。 |                                     |     |    |        |
| 检查发现的问题    |                                                        |                                     |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                                                        |                                     |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 1. 现场安全检查。<br>2. 清点人数。                                 |                                     |     |    |        |
| 记录人        | 叶垂秋                                                    | 总监签阅                                | 李徐君 |    |        |

