

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年6月8日 星期五	气候	阴	气温	16°-24°
监理人员动态: 检查、巡视 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 叉车一台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 光伏5区组件安装 2. 光伏8区组件安装 3. 组件转运 4. 下午因受降雨影响, 施工光伏区施工暂停				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	召开监理例会, 详细内容参见会议纪要“20180608” 下发《监理例会纪要》。				
记录人	刘柄均	总监签阅	陈瑜		