

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡关国寺水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年6月11日 星期二	气候	阴	气温	18°-25°
监理人员动态: 检查、巡视 施工方人员动态: 35人 施工机械动态: 叉车一台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 光伏8区组件安装. 2. 光伏9区组件安装 3. 组件转运. 4. 升压站基坑防雷接地扁铁焊接				
检查发现的问题	1. 上午光伏7区组件开箱有18块损坏的组件				
处理措施、意见、结果	1. 已协调供货商现场处理 2. 已拍照留底 3. 厂家派人到现场对损坏的组件做了记录, 等待下一步协商.				
协调内容或其他					
记录人	刘栖均	总监签阅	陈渝		