

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡关国寺水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018 年 6 月 23 日 星期六	气候	多云	气温	20°-27°
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 叉车一台					
施工进度情况	1. 光伏4区组件安装. 2. 光伏8区组件安装 3. 光伏9区组件安装. 4. 光伏区组件转运 5. 升压站设备区基坑浇筑钢筋混凝土. 6. 升压站基坑处理				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	旁站升压站基坑浇筑垫层				
记录人	刘柄均	总监签阅	卢洪彦		