

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡元国寺水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年7月1日 星期日	气候	阴	气温	18°-27°
监理人员动态: 检查、巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 组件材料到场40箱		
施工方人员动态: 70人					
施工机械动态: 叉车一台, 挖掘机一台					
施工进度情况	1. 光伏区组件安装 2. 光伏区组件转运 3. 升压站设备区基础钢筋安装, 模焊接, 支模模板 4. 升压站设备区防雷接地扁铁切割, 焊接				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘柄均	总监签阅	卢洪彦		

