

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年7月10日 星期二	气候	13/2	气温	18°-28°
监理人员动态:	检查、巡视、旁站	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	挖掘机一台, 叉车一台				
施工机械动态:	挖掘机一台, 叉车一台.				
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及转运 2. 升压站设备区基础钢筋焊接 3. 升压站设备区基础砼浇筑及振捣 4. 外线施工第一阶段基坑开挖.				
检查发现的问题	1. 升压站设备区基础出石砼浇筑时, 振捣不及时. 2. 施工现场“安全文明施工”管理力度较弱.				
处理措施、意见、结果	1. 立即通知了施工人员进行整改. 2. 以通知联系单的形式告知了总包单位, 进行管理整改.				
协调内容或其他	1. 旁站升压站设备区基础出石砼浇筑 2. 下发监理工作联系单, 编号“ZHJL-20180710-24” 3. 收到总包单位抄送监理方的工程联系单, 编号“XCG-20180709”				
记录人	刘木雨均	总监签阅	卢洪彦		

