

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年7月23日 星期二	气候	阴	气温	19°-29°
监理人员动态: 检查, 巡视, 旁站		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 100人					
施工机械动态: 2台混凝土搅拌机, 装载机					
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及转运, 2. 升压站二次舱, 预制舱基础砌砖墙 3. 升压站二次舱, 预制舱基础镀锌槽钢焊接 4. 升压站SVG舱基础混凝土浇筑及振捣 5. 外线1#塔基孔桩混凝土浇筑及振捣				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	旁站外线1#塔基孔桩混凝土浇筑 旁站升压站SVG舱基础砌砖				
记录人	刘柄均	总监签阅	卢洪彦		

