

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡光国寺水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年7月27日 星期五	气候	阴	气温	20°-29°
监理人员动态:	检查、巡视、旁站	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态:	吊车、叉车、挖掘机、混凝土搅拌机				
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及转运 2. 升压站预制舱基础砌石切砖墙 3. 升压站SVG、一次设备、二次设备安装 4. 升压站接地变基础槽钢焊接 5. 外线11#塔基开挖、钢管绑扎。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	召开监理例会, 详见会议纪要“20180727”				
记录人	刘木丙均	总监签阅	卢洪新		

