

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴国土库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年8月4日 星期六	气候	阵雨	气温	18°-28°
监理单位动态:	检查、巡视、旁站		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	叉车、混凝土搅拌机 90人				
施工机械动态:	叉车、混凝土搅拌机				
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及转运 2. 光伏区组件串线 3. 4. 压站中心池基础钢筋绑扎 4. 4. 压站代变池基础砼浇筑 5. 4. 压站围墙砌墙砌块 6. 外线9#塔基基础钢筋绑扎.				
检查发现的问题	1. 施工现场垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	1. 已通知施工单位进行了清理.				
协调内容或其他	1. 4. 压站代变池基础砼浇筑				
记录人	刘栖均		总监签阅	卢洪新	

