

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡关国寺水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年8月7日 星期二	气候	阴	气温	18°-29°
监理人员动态: 检查、巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 95人					
施工机械动态: 叉车, 混凝土搅拌机.					
施工进度情况	1. 光伏区组件安装及转运 2. 4.4kV站事故油池基础模板安装及钢筋绑扎 3. 4.4kV站综合楼散水层浇筑 4. 4.4kV站避雷针基础模板安装 5. 4.4kV站主变压器砖墙砌筑 6. 外线4#、5# 6#塔基接地沟开挖.				
检查发现的问题	1. 光伏区垃圾散落未集中堆放.				
处理措施、意见、结果	1. 已通知施工单位进行了清理.				
协调内容或其他	#				
记录人	刘炳均	总监签阅	卢洪高		

