

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡关国寺水库2011Wp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年8月8日 星期三	气候	阴	气温	18°-30°
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 90人					
施工机械动态: 叉车、混凝土搅拌机					
施工进度情况	1. 光伏组件安装及串线 2. 4.4kV站事故油池基础砼浇筑 3. 4.4kV站避雷针基础模板安装 卸筒绑扎 4. 4.4kV站7#铁塔组立				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘炳均	总监签阅	卢洪高		

