

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                             |                 |     |    |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018年8月11日 星期六                                                              | 气候              | 阵雨  | 气温 | 18°-28° |
| 监理单位动态:    | 检查、巡视                                                                       | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 40人                                                                         |                 |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 叉车, 挖掘机                                                                     |                 |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 光伏区组件串线 2. 光伏区垃圾清理<br>3. 升压站电缆沟砖墙砌筑 4. 升压站中水池基础钢筋绑扎及焊接.<br>(上午因受降雨影响未施工) |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 1. 升压站有个别施工人员穿拖鞋.                                                           |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 2. 已通知其整改, 并进行安全交底.                                                         |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                                             |                 |     |    |         |
| 记录人        | 刘柄均                                                                         | 总监签阅            | 卢洪亮 |    |         |

