

监 理 日 志

工程名称: 昆明市西溪新关围车水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年8月18日 星期六	气候	晴	气温	19°-32°
监理人员动态: <u>检查、巡视</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>95人</u>					
施工机械动态: <u>叉车、挖掘机</u>					
施工进度 部位情况	1. 光伏区组件串线 2. 光伏区汇流箱接线 3. 升压站电缆敷设 4. 升压站土方回填 5. 升压站围栏喷刷防腐漆 6. 外线2号铁塔组立.				
检查发现的 问题	1. 个别电缆敷设的施工人員未佩戴安全帽.				
处理措施、 意见、 结果	2. 已现场要求其正确佩戴.				
协调内容 或其他	(此栏为空白)				
记录人	<u>刘柄均</u>	总监签阅	<u>卢洪岩</u>		

