

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴国水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年8月23日 星期四	气候	多云	气温	16°-30°		
监理人员动态:	检查、巡视			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	50人						
施工机械动态:	挖掘机						
施工进度情况	1. 升压站土方回填 2. 升压站排水沟开挖 3. 升压站主要设备接线 4. 升压站二次设备接线与调试 5. 外线牵引绳展放 6. 外线接地焊接						
检查发现的问题	1. 升压站垃圾未清理干净。						
处理措施、意见、结果	1. 已通知施工单位对升压站垃圾进行清理。						
协调内容或其他							
记录人	刘炳均		总监签阅	卢洪亮			



由 扫描全能王 扫描创建