

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡关国寺水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年8月28日 星期二	气候	多云	气温	19°-29°
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 挖掘机 60人					
施工机械动态: 挖掘机一台					
施工进度情况	1. 升压站断路器试验, 2. 升压站主变压器电流互感器、电压互感器试验 3. 升压站围墙拆除 4. 升压站场地平整 5. 光伏区组串阵列整改 6. 外线制作装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	旁站升压站电气设备试验				
记录人	刘柄均	总监签阅	陈新		

