

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西/新/兴/国/泰/库20MW光伏发电项目

日期	2018年8月29日 星期三	气候	多云	气温	19°-32°
监理人员动态: 检查、巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 挖土机一台					
施工进度情况	1. 升压站围墙铁栏杆安装 2. 升压站场地平整 3. 升压站电气设备试验 4. 升压站二次设备柜台阶 砌筑基 5. 光伏区组件阵列整改 6. 外线光缆接续				
检查发现的问题	1. 升压站个别施工人员未正确佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 已现场责令其正确佩戴				
协调内容或其他	1. 上午质监局人员前来项目部检查资料.				
记录人	刘永万均	总监签阅	卢洪亮		

