

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年8月30日 星期四	气候	多云	气温	19°-31°
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 挖掘机					
施工进度情况	1. 升压站地沟盖板钢筋绑扎及焊接 2. 升压站场地平整 3. 光伏区箱变过路管 4. 升压站光伏电缆连续 5. 升压站围栏焊接.				
检查发现的问题	1. 升压站围栏有一处漏焊.				
处理措施、意见、结果	1. 已通知施工单位将漏焊处进行了加焊.				
协调内容或其他	1. 上午质监局来到项目现场进行了检查.				
记录人	刘炳坤		总监签阅	卢洪新	

