

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园村小湾20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年9月1日 星期六	气候	晴	气温	19°-31°
监理人员动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	挖掘机				
施工进度情况 施工部位	1. 4压站场地碎石平整 2. 4压站主变压器隔层扁铁刷漆 3. 4压站一、二次电缆桥架砌筑 4. 外线消缺. 5. 光伏区组串阵列整改.				
检查发现的问题	1. 4压站个别施工员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 已现场要求其正确佩戴.				
协调内容 或其他					
记录人	刘永福	总监签阅	卢洪亮		

