

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MW渔光一体光伏发电

日期	2018年9月3日 星期二	气候	多云	气温	18°-30°
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 挖掘机					
施工进度情况	1. 4#电站二次设备柜门缺失 2. 4#电站道路砖墙模板拆除 3. 4#电站雨水井砌砖 4. 4#电站主变压器等电位接线.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘柄均	总监签阅	卢庆		

