

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MW光伏发电项目

日期	2018年9月6日 星期四	气候	晴	气温	18°-29°
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	三轮车, 挖据机, 磨光机				
施工进度情况	1. 4压站场坪道路混凝土浇筑 2. 4压站二次设备柜配合厂家调试 3. 4压站无线通讯设备调试.				
检查发现的问题	1. 光伏区有垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	1. 已通知其对光伏区垃圾要及时清理.				
协调内容或其他	1. 旁站4压站场坪道路混凝土浇筑.				
记录人	刘柄均	总监签阅	卢洪芳		

