

# 监 理 日 志

工程名称: ~~2018年~~ 开平市西江新圩水库20MWp渔光一体光伏发电

|               |                 |                 |     |    |         |
|---------------|-----------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期            | 2018年9月13日 星期四  | 气候              | 阵雨  | 气温 | 15°-23° |
| 监理人员动态: 检查、巡视 |                 | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态: 10人  |                 |                 |     |    |         |
| 施工机械动态:       |                 |                 |     |    |         |
| 施工进度情况        | 1. 升压站二次设备柜电气消缺 |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题       | 无               |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果    | 无               |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他       | 光伏区蓄水开始         |                 |     |    |         |
| 记录人           | 刘柄均             | 总监签阅            | 卢洪亮 |    |         |

