

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴国强水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年9月17日 星期一	气候	多云	气温	17°-28°
监理人员动态:	检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 4压站道路路沿石砌筑 2. 4压站大门文化墙瓷砖铺设				
检查发现的问题	1. 4压站有施工垃圾未及时清理				
处理措施、意见、结果	1. 已通知其尽快进行清理				
协调内容或其他					
记录人	刘柄均	总监签阅	张发新		



由 扫描全能王 扫描创建