

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西昌市西昌市西昌市20MW光伏发电项目

日期	2018年9月25日 星期二	气候	多云	气温	17°-23°
监理人员动态: 检查、巡视、配合建设		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏区增补组件安装. 2. 第一次并网投运.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 已通知其正确佩戴.				
协调内容或其他	1. 并网投运工作开展一切正常, 未有任何事故发生.				
记录人	刘炳均	总监签阅			

